



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 1

Л.С. Захарченко

(подпись)

Приказ № 15 от 18.07.2022 года

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
- 1.2. Адрес объекта: 682095Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Этыркэнул. Школьная, 8.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3этажа, 2480,2 кв.м
  - часть здания 1и2 этажей, 1210,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта – 2019 год(ремонт кровли), 2021 год (установка пластиковых окон, ремонт фасада).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июнь 2022 год
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 сельского поселения «Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, (краткое наименование) МБДОУ детский сад № 1.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682095Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Этыркэнул. Школьная, 8.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:дошкольное образование.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта нет

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ /п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ (Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					Приложение	
		К	О	С	Г	У	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДП-В	ДУ	ДЧ-И	ДП-В	1	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	1.1	1.6,1.7, 1.8,1.9,1.10, 1.11, 1.12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП-В	2	1.8,1.9,1.10,1.11,1.12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ-И	ДП-В	2	2.1
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДП-В	2	3.1,3.2,3.3,3.4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ДУ	ВНД	ДЧ-И	ДП-В	1	1.7
7	Пути движения к	ДП-	ДУ	ДП-	ДП-	ДП-В	1.1	1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5,

объекту (от остановки транспорта)	В		В	В			1.6
-----------------------------------	---	--	---	---	--	--	-----

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

– для инвалидов-колясочников объект временно недоступен, так как отсутствует пандус, поручни при входе и в санитарно-гигиеническом помещении, отсутствует возможность передвижения инвалида по функциональным зонам объекта как самостоятельно, так и с помощью специалиста;

– для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата объект доступен условно, так как отсутствует пандус, поручни при входе, но предоставляется помощь ассистента, а так же предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду;

– для инвалидов с нарушением зрения объект временно недоступен, так как отсутствует возможность передвижения инвалида по функциональным зонам объекта как самостоятельно, так и с помощью специалиста;

– для инвалидов с нарушениями слуха объект доступен частично, так как имеются незначительные нарушения требований доступности, которые не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения по всем функциональным зонам объекта;

– для инвалидов с нарушениями умственного развития объект доступен частично, так как имеются незначительные нарушения требований доступности, которые не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения по всем функциональным зонам объекта;

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техни- ческими сред- ствами реабили- тации	технические решения невоз- можны - орга- низация альтер- нативной формы
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Установка рельефных и силуэтных указателей, выравнивание асфальтного покрытия		
2.	Вход (входы) в здание		установка пандуса, плавных доводчиков		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Установка поручней на путях следования, на лестничных маршах установка рельефных пластин, уста-		обслуживание инвалидов - колясочников на дому
4.	Зона целевого назначения зда- ния (целевого посещения объ-			индивидуальное решение с техни- ческими средства- ми реабилитации	
5.	Санитарно гигиенические помещения		Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков		обслуживание инвалидов - колясочников на дому
6.	Система инфор- мации и связи (на всех зонах)			индивидуальное решение с техни- ческими средства- ми реабилитации	
7.	Пути движения к объекту (от оста- новки транспор- та)	Ремонт тротуаров, асфальтирование дороги, установка звуковых, визуаль-			
8.	Все зоны и участки				

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022-2030 гг.

в рамках исполнения Плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение беспрепятственного доступа передвижения для инвалидов К, О, С, Г, У по объекту здания.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

(наименование сайта, порта)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 21 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Комиссия по обследованию:

Заведующий МБДОУ № 1 \_\_\_\_\_ Л.С. Захарченко

Заведующий хозяйством \_\_\_\_\_ В.Ю. Шепотько.

Председатель Управляющего совета \_\_\_\_\_ Я.И. Шамкова